



P.E.B.A.

(PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE)

Area Edilizia Manutenzioni e Sicurezza

Ing. Gian Luca Marucci

Geom. Bruno Mogliani

Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e con DSA

Dott.ssa Emanuela Zecchini

Delegata del Rettore per Disabilità e Disagio psicologico

Prof.ssa Maria Gabriella Gabrielli

Anno 2022

Premessa

Nella legislazione italiana il diritto all'accessibilità delle persone con disabilità più volte si è espresso nella direzione di riconoscere che le barriere architettoniche sono fattori lesivi e di impedimento alla piena e libera realizzazione della persona. Lo stesso art. 3 della nostra Costituzione sancisce che "...è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana". Ciononostante, molte pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Università, hanno solo parzialmente seguito quanto previsto e disposto dalle norme, per cui ancor oggi molti edifici e spazi pubblici risultano non accessibili.

Non si può tuttavia dimenticare che quasi la totalità del patrimonio edilizio pubblico è stata realizzata in tempi in cui il requisito dell'accessibilità per le persone con disabilità era del tutto trascurato e che la parte più consistente (ma non la totalità) della normativa tecnica italiana per l'accessibilità riguarda le "nuove" costruzioni e le "ristrutturazioni", intendendo per ristrutturazione una pratica edilizia ben precisa, definita a livello legislativo e come tale non interpretabile in modo puramente soggettivo.

In uno scenario di crescente sensibilità verso questa problematica da parte dei cittadini e delle amministrazioni pubbliche, grande importanza ha assunto la sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 10 maggio 1999, che ha affermato che "l'accessibilità (...) è una *qualitas* essenziale (...) quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici". Con questa sentenza, l'accessibilità si pone come elemento essenziale e fondante di qualsiasi progetto (a livello urbanistico, edilizio e dell'oggetto d'uso) e come caratteristica qualitativa dello spazio costruito.

Lo strumento finalizzato a promuovere l'accessibilità è il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Questo prevede l'analisi della situazione dell'accessibilità sia a livello edilizio che urbano. Partendo dal rilievo delle barriere presenti negli edifici e nei percorsi pubblici, si passa all'individuazione delle possibili soluzioni con stima di massima dei costi, configurando in tal modo la fase preliminare della progettazione di lavori pubblici, nonché la definizione di esigenze prioritarie, consentendo quindi una programmazione degli interventi nel tempo.

Alcuni riferimenti legislativi

La prima legge italiana che si è occupata di Barriere Architettoniche è la Legge 41/86 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che all'articolo 32 (comma 21 e comma 22), scriveva: «... Per gli edifici pubblici già esistenti, non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti Piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. 22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione».

Noti ai più come PEBA, i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche dovevano dunque essere stati adottati entro il 28 febbraio 1987 (ad un anno appunto dall'entrata in vigore di quella Legge), dai Comuni e dalle Province, pena un "commissariamento *ad hoc*" da parte delle Regioni. Qualche anno dopo, la Legge Quadro 104/92 sulla disabilità ampliò la materia di competenza con l'articolo 24 (comma 9) che stabiliva come «i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986» dovessero essere «modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate».

Ad oggi pochi Enti Pubblici e poche Università Italiane hanno adottato il PEBA.

Prova ne è anche il fatto che varie associazioni di categoria e/o associazioni che tutelano i diritti umani denunciano questa annosa inadempienza.

Visto il perdurare di alcune situazioni discriminatorie che quotidianamente le persone con disabilità vivono, l'Italia ha promulgato la Legge n. 67 del 1° marzo 2016, denominata "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

- Si ha **discriminazione diretta** quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
- Si ha **discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

In base a questa legge, le barriere architettoniche costituiscono sia una discriminazione diretta che una discriminazione indiretta.

Successivamente, con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto strumento vincolante per gli Stati Parti. In questa nuova prospettiva, la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando, in favore delle persone con disabilità, i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione.

Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, intende piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità.

Scopo della Convenzione, che si compone di un preambolo e di 50 articoli, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch'esso sottoscritto e ratificato dall'Italia.

Linee Guida CNUDD

Con l'approvazione delle Linee Guida CNUDD del 2014, gli Atenei Italiani hanno affermato che l'accessibilità e la fruibilità degli spazi in Ateneo sono un obiettivo irrinunciabile per la piena partecipazione alla vita universitaria di tutta la comunità accademica. Il monitoraggio dell'accessibilità degli edifici universitari e dell'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali è compito specifico del Servizio Tecnico di Ateneo, ma deve essere condiviso con il Servizio Disabilità/DSA di Ateneo (SDDA) al fine di pianificare e programmare interventi per il miglioramento dell'accessibilità stessa. Il SDDA può fungere da preziosa interfaccia tra lo studente con disabilità ed il Servizio Tecnico di Ateneo per la segnalazione diretta di criticità e la proposta di soluzioni efficaci per il loro superamento. Unitamente al censimento delle criticità, ogni Ateneo dovrebbe predisporre la mappa dell'accessibilità degli edifici universitari e aggiornarla periodicamente, rendendola consultabile a tutti coloro che vivono in ambito universitario (studenti, docenti e personale) attraverso modalità diverse (supporto cartaceo, web, ecc.). A ciò va affiancato un piano di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali e il monitoraggio della sua attuazione. Fortemente auspicabile è l'istituzione di tavoli di lavoro partecipati per avviare processi condivisi di programmazione e progettazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, che vedano la partecipazione, oltre che del personale del Servizio Tecnico/Edilizio, del Delegato del Rettore alla disabilità e degli studenti.

Il Requisito dell'Accessibilità

Nelle "Linee guida sull'accessibilità degli Atenei" della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità si legge che "...uno spazio è accessibile quando chiunque può viverlo pienamente, può abitarlo e goderlo in ogni suo aspetto spaziale e funzionale, compresi i servizi e le attività che in esso vi si svolgono". Quanto al DM 236/1989 ed al successivo DPR 503/1996, essi definiscono l'accessibilità come "...la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia".

Nel presente documento, per accessibilità intendiamo la possibilità di accesso, di movimento, di orientamento e di uso degli spazi fisici dell'Università (gli edifici e i relativi luoghi all'aperto, ivi compresi elementi costruttivi, terminali degli impianti, attrezzature, arredi, complementi di arredo), tutto questo in condizioni di autonomia, sicurezza, benessere, soddisfazione (ovvero garantendo facilità, comodità, piacevolezza etc.).

Quando si costruisce un PEBA, innanzitutto occorre analizzare l'ambito assai variegato delle barriere architettoniche che riguardano non solo gli edifici, ma anche gli spazi all'aperto e, oltre a questi, gli oggetti (ivi compresi i complementi d'arredo), gli elementi costruttivi (porte, finestre, apparecchiature fisse, terminali degli impianti, pavimentazioni etc.) e le strutture per la mobilità (i trasporti).

Nonostante l'ampio bagaglio normativo, a tutt'oggi, negli edifici pubblici, sono ancora ben presenti barriere fisiche o barriere architettoniche propriamente dette, riferite all'oggetto (utensile, attrezzatura, macchina, arredo, oggetto d'uso in senso stretto etc.) ed all'organismo edilizio (barriere edilizie come scale, gradini, passaggi e porte stretti etc.), che coinvolgono sia la deambulazione delle persone, sia l'usabilità di oggetti ed elementi della costruzione. Tali barriere fisiche possono essere suddivise in:

-barriere fisiche evidenti: ad es. scalini troppo alti o troppo bassi e non associati a scivoli, marciapiedi troppo stretti, attraversamenti non segnalati, pavimentazioni sconnesse o scivolose, rampe di scale non affiancate da ascensori, corridoi angusti, servizi igienici impraticabili, ingressi con dislivelli ecc. Esse possono distinguersi in relazione sia alla loro permanenza nello spazio (fisse, provvisorie, accidentali), sia alla loro collocazione altimetrica (depressioni, ostacoli sul piano di calpestio; ostacoli non rilevabili col bastone-guida per non vedenti; ostacoli ad altezza dei fianchi; ostacoli a livello del viso etc.);

- barriere percettive (sensoriali e cognitive), che coinvolgono l'orientamento, la localizzazione, la possibilità di deambulare in sincronia con gli altri e limitano in particolare le capacità di comunicazione e di relazione delle persone con disabilità sensoriali e difficoltà intellettive, o semplicemente distratte o ansiose.

Il PEBA dell'Università di Camerino

L'Ateneo di Camerino è dislocato in diverse sedi (Camerino, Ascoli Piceno, Matelica, San Benedetto del Tronto).

Il primo PEBA di Ateneo è stato redatto nel 2013 e aveva una durata quinquennale. Riguardava tutti gli edifici dell'Ateneo, che erano in particolare edifici antichi e di interesse storico architettonico.

Poi nel 2016, a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia e, in particolare, tutto il Comune di Camerino, gran parte degli edifici storici delle sedi di Camerino e Matelica sono stati dichiarati inagibili.

Pertanto, gran parte degli edifici mappati sono diventati inutilizzabili. La conseguente riorganizzazione degli spazi a disposizione e l'utilizzo di altri edifici per ospitare uffici ed attività didattiche ha prodotto una situazione che non trovava corrispondenza con quanto inserito in precedenza nel PEBA.

La riorganizzazione del patrimonio edilizio continua ancora oggi e continuerà anche nei prossimi anni, con le ristrutturazioni degli edifici lesionati dal sisma determinando un quadro architettonico che è in continuo aggiornamento ed evoluzione, sia a Camerino che in altre sedi collegate.

Con la pandemia Sars Covid 19, lo scenario dell'organizzazione degli spazi si è ulteriormente modificato. Se nel periodo di lockdown del 2020, le principali barriere a cui si sono trovati di fronte tanti studenti, anche studenti con disabilità (in particolare sensoriali dell'udito) e con DSA, sono state di tipo digitale, con il rientro in presenza, si è imposta la necessità del distanziamento e di comportamenti tali da evitare assembramenti in entrata e in uscita.

Sono cambiate anche alcune modalità di utilizzo degli spazi: per le riunioni, ad esempio, si preferisce la modalità on line e di qui la necessità è di organizzare spazi più piccoli, isolati acusticamente per evitare interferenze.

Inoltre, alcuni servizi, che in precedenza si svolgevano solo in presenza, ora vengono svolti anche in modalità on line. Per questo in alcuni edifici, anche se una stanza o un ufficio risulta solo parzialmente accessibile, in realtà non è detto che non siano accessibili la funzione o il servizio svolto in quell'ufficio.

Nonostante il periodo di forte cambiamento, abbiamo scelto di procedere con il PEBA, fotografando la situazione attuale degli edifici, pur sapendo che a breve non sarà più veritiera, con i numerosi cantieri attivi.

Gli edifici di nuova costruzione, d'altra parte, saranno progettati in modo da non avere al loro interno barriere architettoniche.

Nelle schede compilate, si è tenuto conto prevalentemente delle barriere per persone con disabilità fisica; non sono state valutate le barriere sensoriali e linguistiche, perché si sta valutando la possibilità di inserire informazioni più dettagliate di ciascun edificio in uno spazio digitale, facilmente fruibile da tutti gli studenti.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla segnaletica e alla chiarezza delle informazioni visive per l'utenza, sia all'interno che all'esterno delle strutture.

La “Scheda tipo” compilata ha le seguenti componenti:

-Edificio;

-Parcheggi e spazi pubblici;

-Bagni;

Ogni scheda fa riferimento ad un edificio.

Sono state redatte 29 Schede a cui sono state allegate le planimetrie in formato pdf delle strutture interessate (Vedi Allegati). La parte conclusiva della Scheda, individua inoltre i costi previsti per la messa a norma della struttura in questione.

Alla schedatura è stata affiancata, per ognuna delle sedi accademiche, una tabella riepilogativa che riporta la priorità degli interventi da realizzarsi (su una scala da bassa ad alta), le problematiche rilevate, gli interventi in corso, quelli da realizzare e i relativi costi.

Alla tabella, segue il cronoprogramma degli interventi, organizzati sulla base delle priorità in 5 annualità.

Sedi di Ascoli Piceno

Si rendono necessari piccoli interventi per la manutenzione e il completamento degli arredi dei bagni e per la segnaletica dei parcheggi. Gli interventi previsti non riguardano il Polo delle Scienze che è in corso di ristrutturazione e che si avvale di un progetto e di risorse specifiche.

Sedi di Matelica

Non sono previsti interventi di adeguamento e trasformazione perché già effettuati in occasione di alcuni interventi di manutenzione necessari per l’accreditamento europeo EAEVE.

Sedi di Camerino

Gli interventi previsti sono molteplici e riguardano l’adeguamento di alcuni bagni, la messa a norma degli accessi, la segnaletica, la segnalazione di parcheggi ecc.

In qualche caso, la presenza di edifici di valenza storico-architettonica rende di fatto impossibile la messa a norma di alcuni luoghi. In tal caso andranno studiate ipotesi di riorganizzazione delle funzioni presenti.

Nelle schede saranno segnalate le situazioni più critiche, con l’individuazione di possibili soluzioni.

Sede di San Benedetto del Tronto.

Sono da prevedersi piccoli interventi per l’adeguamento dei bagni e per la segnalazione degli stessi e dell’ascensore.

SEDI DI ASCOLI PICENO

SCHEDA N°1: COMPLESSO SS.ANNUNZIATA;

SCHEDA N°2: EDIFICIO LUNGO CASTELLANO;

SCHEDA N°3: EDIFICIO SANT'ANGELO MAGNO;

SCHEDA N°4: EDIFICIO POLO DELLE SCIENZE E LAB. RESTAURO;

SCHEDA N°1: COMPLESSO SS. ANNUNZIATA

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile (segnalare meglio). Porta troppo pesante Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile, al primo piano con ascensore. Secondo piano non accessibile
Parcheggi	Parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso non è segnalato.
Bagni	PT : E' presente un bagno accessibile al piano terra (attivare campanello allarme, mettere cipolla della doccetta) P1: E' presente un bagno accessibile al 1° piano (manutenzione della cassetta, cipolla della doccetta, mettere campanello allarme)

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica parcheggio in prossimità dell'ingresso accessibile e segnalazione percorso	Euro 350,00
B	Manutenzione porta ingresso disabili	Euro 200,00
C	Manutenzione bagni e arredi mancanti	Euro 800,00
TOTALE EURO		Euro 1.350,00

SCHEDA N°2: EDIFICIO LUNGO CASTELLANO

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile; piani superiori non più accessibili causa sisma. L'edificio sarà sottoposto ad un intervento di riparazione dei danni causati dal sisma e sarà estromesso dalle attività.
Parcheggi	Non ci sono parcheggio riservati all'utenza del fabbricato. Esiste un parcheggio riservato nelle vicinanze sulla pubblica via.
Bagni (B015)	PT: È presente un bagno accessibile al piano terra, manutenzione doccetta (riparare la doccetta manca il pulsante o leva di erogazione).

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Bagno: inserire segnaletica, inserire arredi, manutenzione degli arredi presenti (inserire: maniglioni, sostituire lavandino e specchio, abbassare erogatore carta mani e manutenzione doccetta).	Euro 1.370,00
TOTALE EURO		Euro 1.370,00

SCHEDA N°3: EDIFICIO SANT' ANGELO MAGNO

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile, piani superiori accessibili con ascensore.
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati e disponibili nell'area privata previo avviso (va messa una cartellonistica davanti alla sbarra che segnala come avere accesso agli stalli e all'ingresso)
Bagni	Piano seminterrato: n.1 bagni accessibili; Piano terra: n.3 bagni accessibili; Piano 1: n.3 bagni accessibili; Piano 2: n.2 bagni accessibili;

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica per istruzioni apertura sbarra per parcheggio riservato;	Euro 100,00
TOTALE EURO		Euro 100,00

SCHEDA N°4: EDIFICIO POLO DELLE SCIENZE E LAB. RESTAURO

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingressi <ul style="list-style-type: none">• Polo e Laboratorio Accessibili. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibili Polo Laboratorio
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati per i disabili nell'area antistante gli ingressi
Bagni	Polo: Piano terra n.1 bagni accessibile; Laboratorio; non presente bagno accessibile;

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Rifacimento segnaletica orizzontale parcheggi riservati;	Euro 300,00
TOTALE EURO		Euro 300,00

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE - SEDI DI ASCOLI PICENO

*Priorità 1;2;3;4.

** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno

Rif. Scheda	STRUTTURA	PRIORITA *	Problematiche Rilevate**	Interventi in corso previsti		Interventi da programmare	
				Descrizione	Costi previsti	Descrizione	Costi previsti
1	Complesso SS. Annunziata	1	P			Segnaletica parcheggio e ingresso	€ 350,00
		1	E			Manutenzione porta	€ 200,00
		1	B			manutenzione bagni	€ 800,00
TOTALE COSTI							€ 1 350,00
2	Edificio Lungo Castellano	1	B			Lavori bagni	€ 1 370,00
TOTALE COSTI							€ 1 370,00
3	Edificio Sant'Angelo Magno	1	P			Segnaletica istruzione accesso all'edificio	€ 100,00
TOTALE COSTI							€ 100,00
4	Edificio Polo delle Scienze e Lab. Restauro	1	P			Segnaletica parcheggi	€ 300,00
TOTALE COSTI							€ 300,00
TOTALE GENERALE							€ 3 120,00

SEDI DI MATELICA

SCHEDA N°5: POLO EX SAIPEM;

SCHEDA N°6: OSPEDALE VETERINARIO GRANDI ANIMALI;

SCHEDA N°7: OSPEDALE VETERINARIO PICCOLI ANIMALI;

SCHEDA N°8: EDIFICIO EX OSPEDALE SAN SOLLECITO

SCHEDA N°5: POLO EX SAIPEM:

**Laboratorio malattie infettive,
Polo Didattico G. Renzoni ,
Edificio Polo didattico – Fondazione Mattei**

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio: <ul style="list-style-type: none">• Laboratorio malattie infettive• Polo Didattico G. Renzoni• Edificio Polo didattico – Fondazione Mattei	Ingressi <ul style="list-style-type: none">• Accessibile• Accessibile,• Accessibile dal lato principale Piano – 1 accessibile attraverso montacarichi
Parcheeggi: <ul style="list-style-type: none">• Laboratorio malattie infettive• Polo Didattico G. Renzoni• Edificio Polo didattico – Fondazione Mattei	Sono presenti parcheggi riservati.
Bagni: <ul style="list-style-type: none">• Laboratorio malattie infettive• Polo Didattico G. Renzoni• Edificio Polo didattico – Fondazione Mattei	<ul style="list-style-type: none">• Non è presente un bagno accessibile.• È presente un bagno accessibile. • È presente un bagno accessibile

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
NON SONO PREVISTI INTERVENTI		

SCHEDA N°6: OSPEDALE VETERINARIO GRANDI ANIMALI

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile
Parcheggi	<ul style="list-style-type: none">• È presente un parcheggio riservato;
Bagni	<ul style="list-style-type: none">• È presente un bagno accessibile;

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
NON SONO PREVISTI INTERVENTI		

SCHEDA N°7: OSPEDALE VETERINARIO PICCOLI ANIMALI

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile Piano seminterrato accessibile con ascensore o con ingresso secondario.
Parcheggi	<ul style="list-style-type: none">• È presente un parcheggio riservato;
Bagni	<ul style="list-style-type: none">• È presente un bagno accessibile;

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
NON SONO PREVISTI INTERVENTI		

SCHEDA N°8: EDIFICIO EX OSPEDALE SAN SOLLECITO

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile da ingresso secondario. Edificio <p>Accessibile Piano 1 accessibile tramite montascale</p>
Parcheggi	<ul style="list-style-type: none">• È presente un parcheggio riservato;
Bagni	<ul style="list-style-type: none">• È presente un bagno accessibile al piano 1;

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
NON SONO PREVISTI INTERVENTI		

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE - SEDI DI MATELICA

*Priorità 1;2;3;4.

** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno

Rif. Scheda	STRUTTURA	PRIORITA *	Problematiche Rilevate**	Interventi in corso previsti		Interventi da programmare	
				Descrizione	Costi previsti	Descrizione	Costi previsti
5	Polo Ex Saipem	1	P				€ 0,00
		1	E				€ 0,00
		1	B				€ 0,00
TOTALE COSTI							€ 0,00
6	Ospedale Veterinario Grandi animali	1	B				€ 0,00
TOTALE COSTI							€ 0,00
7	Ospedale Veterinario Piccoli animali	1	P				€ 0,00
TOTALE COSTI							€ 0,00
8	Edificio Ex Ospedale San Sollecito	1	P				€ 0,00
TOTALE COSTI							€ 0,00
TOTALE GENERALE							€ 0,00

SEDI DI CAMERINO

SCHEDA N° 9: PALAZZO CASTELLI “BOTANICA ED ECOLOGIA”

SCHEDA N°10: AULA OTTAGONALE EDIFICIO D’AVACK

SCHEDA N°11: EX CARMELITANE

SCHEDA N°12: EDIFICIO “A” POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE

SCHEDA N°13: EDIFICIO FISICA

SCHEDA N°14: CENTRO DI RICERCA UNIVERISTARIA / CHIP

SCHEDA N°15: EDIFICIO MATEMATICA “POLO GIACHETTA”

SCHEDA N°16: EDIFICIO MEDICINA SPERIMENTALE -

FARMACOLOGIA

SCHEDA N°17: EDIFICIO SCIENZE DELLA TERRA

SCHEDA N°18: EDIFICIO “INFORMATICA 2”

SCHEDA N°19: POLO INFORMATICO “LUDOVICI”

SCHEDA N°20: PALAZZO SABBIETI (SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN DIRITTO CIVILE)

SCHEDA N°21: EDIFICIO VIA GIOCO DEL PALLONE

SCHEDA N°22: ORTO BOTANICO

SCHEDA N°23: EDIFICIO BIOLOGIA

SCHEDA N°24: EDIFICIO AREA TECNICA E UFFICIO GARE

SCHEDA N°25: EDIFICIO SCIENZE MORFOLOGICHE E BIOCHIMICHE
COMPARATE

SCHEDA N°26: EDIFICIO “B” POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE E
POLO DEGLI STUDENTI “F. BIRASCHI”

SCHEDA N°27: CAMPUS UNIVERSITARIO – EDIFICIO SEDE
PROVVISORIA RETTORATO E BIBL. GIURIDICA

SCHEDA N°28: CAMPUS UNIVERSITARIO – EDIFICIO SEDE
PROVVISORIA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

SCHEDA N°9: PALAZZO CASTELLI “BOTANICA ED ECOLOGIA”

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio:	Ingressi <ul style="list-style-type: none">• Ingresso principale non accessibile, necessita di pedana interna• Ingresso secondario (Via G. Leopardi) accessibile Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile il primo piano tramite montascale (per funzionamento chiedere al personale)• Secondo piano non accessibile
Parcheggi:	<ul style="list-style-type: none">• Non ci sono parcheggi riservati in prossimità dell'ingresso principale, perché è impossibile la loro collocazione lungo la via pubblica di limitata carreggiata.
Bagni:	<ul style="list-style-type: none">• Un bagno al primo piano non segnalato

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Pedana interna ingresso principale	Euro 150,00
B	Segnaletica Bagno	Euro 30,00
C	Segnaletica giallo-nera su porta ingresso	Euro 30,00
D	Dissuasori e segnaletica appropriata US via Leopardi	Euro 400,00
TOTALE EURO		Euro 610,00

SCHEDA N°10: AULA OTTAGONALE EDIFICIO D'AVACK

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Aula (di competenza Unicam)	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile (il piano di riferimento è accessibile tramite ascensore), Va installato un campanello all'esterno del portone che permette di accedere all'ascensore; ascensore utilizzabile solo con chiave (è necessario metterla a disposizione del personale di supporto).
Parcheggi:	È presente un parcheggio riservato in prossimità dell'ascensore
Bagni:	È presente un unico bagno accessibile al piano terra. In tale bagno manca: la segnaletica, il lavandino accessibile, lo specchio orientabile.

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Messa in opera di un campanello che permetta di richiedere al personale incaricato l'uso dell'ascensore e relativa segnaletica	Euro 750,00
B	Rifacimento segnaletica orizzontale parcheggi riservati e indicazione accesso	Euro 350,00
TOTALE EURO		Euro 1.100,00

SCHEDA N°11: EDIFICIO EX CARMELITANE

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">Ingresso principale non accessibile; è presente un ingresso secondario accessibile (mancante di campanello (posizionarlo a 95 cm) e di maniglione anti panico). Edificio <ul style="list-style-type: none">Accessibile
Parcheggi:	Possibilità di parcheggiare in prossimità dell'ingresso riservato, ma non è segnalato.
Bagni:	È presente un bagno accessibile al primo piano. Lo specchio è troppo alto.

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Manutenzione segnaletica parcheggio riservato	Euro 150,00
B	Manutenzione Campanello Ingresso principale (posizionarlo a 95 cm e inserire maniglione antipanico)	Euro 2.500,00
C	Ascensore: inserire maniglione	Euro 150,00
D	Riposizionamento più in basso specchio bagno	Euro 50,00
TOTALE EURO		Euro 2.850,00

SCHEDA N°12: EDIFICIO “A” POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Piano superiore accessibile con ascensore (inserire maniglione)
Parcheggi:	Ci sono parcheggi riservati (rifare segnaletica orizzontale)
Bagni:	C'è un bagno accessibile al piano terra e al piano primo

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica orizzontale parcheggio	Euro 300,00
B	Maniglione Ascensore	Euro 150,00
TOTALE EURO		Euro 450,00

SCHEDA N°13: EDIFICIO FISICA

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Piano primo accessibile tramite ascensore (mancante di maniglione)
Parcheggi:	E' presente un parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso (rifare segnaletica orizzontale).
Bagni:	C'è un bagno accessibile per i disabili al piano terra.

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Maniglione Ascensore	Euro 150,00
B	Segnaletica orizzontale Parcheggio	Euro 200,00
TOTALE EURO		Euro 350,00

SCHEDA N°14: CENTRO DI RICERCA UNIVERISTARIA / CHIP

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. (da livello 1 e 3) Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Il livello 2 tramite due ascensori direttamente dall'esterno al Dal parcheggio al livello 1 c'è una rampa che però è sprovvista di corrimano.
Parcheggi:	Ci sono parcheggi riservati segnalati in prossimità degli ingressi al livello 1 e 3.
Bagni:	Sono presenti n.2 bagni accessibili ad ogni livello.

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica esterna al parcheggio inferiore per accesso alla struttura	Euro 200,00
B	Corrimano rampa dal parcheggio all'accesso al livello 1	Euro 12.000,00
TOTALE EURO		Euro 12.200,00

SCHEDA N°15: EDIFICIO MATEMATICA “POLO GIACHETTA”

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Piano primo accessibile tramite ascensore (sostituire pulsanti)
Parcheggi:	-Ci sono due parcheggi riservati segnalati in prossimità dell'ingresso (rifare segnaletica orizzontale)
Bagni:	-E' presente un bagno accessibile al piano terra.

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	segnaletica orizzontale parcheggi riservati	Euro 200,00
B	Sostituire pulsanti ascensore	Euro 800,00
C	Segnaletica verticale e orizzontale rampe accesso	Euro 250,00
TOTALE EURO		Euro 1.250,00

**SCHEDA N°16: EDIFICIO MEDICINA SPERIMENTALE -
FARMACOLOGIA**

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	<p>Ingresso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibile. <p>Edificio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibile. <p>Piano primo accessibile tramite ascensore. Manca indicazione scivoli accesso.</p>
Parcheggi:	Ci sono parcheggi riservati (rifare segnaletica orizzontale)
Bagni:	E' presente un bagno accessibile al primo piano (abbassare lo specchio e spostare allarme) e uno al piano terra, lato stabulario (mancante di impianto segnalazione e abbassare specchio)

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica orizzontale parcheggi	Euro 150,00
B	Bagni (segnaletica, abbassamento allarme, spostamento specchio)	Euro 240,00
C	Indicazione scivolo accessi	Euro 200,00
TOTALE EURO		Euro 590,00

SCHEDA N°17: EDIFICIO SCIENZE DELLA TERRA

A. Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Piano primo accessibile con ascensore. Al piano seminterrato da sistemare zona aule
Parcheggi:	Ci sono parcheggi riservati, da sistemare segnaletica orizzontale
Bagni:	E' presente un bagno accessibile al piano terra

B. Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica orizzontale parcheggi	Euro 300,00
B	Maniglione Ascensore	Euro 150,00
C	Sistemazione accesso disabili al piano seminterrato e indicazioni accesso	Euro 300,00
TOTALE EURO		Euro 750,00

SCHEDA N°18: EDIFICIO “INFORMATICA 2”

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile. (manca segnaletica di indicazione di accesso alla rampa)
Parcheggi:	Ci sono parcheggi riservati di fronte all’edificio, manca la segnaletica che indichi la presenza di altri parcheggi nella zona posteriore del fabbricato
Bagni:	Ci sono due bagni attrezzati per disabili.

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica di indicazione parcheggi riservati e di accesso alla rampa	Euro 250,00
TOTALE EURO		Euro 250,00

SCHEDA N°19: POLO INFORMATICO “LUDOVICI”

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	<p>Ingresso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibile. <p>Edificio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibile. <p>Mettere corrimano su uscita verso esterno accanto allo scivolo lato destro.</p> <p>Sistemare con asfalto accesso disabili lato strada</p>
Parcheggi:	Ci sono parcheggi riservati in prossimità dell’edificio.
Bagni:	<p>Ci sono due bagni accessibili per disabili.</p> <p>Quello del PT è impropriamente usato anche come ripostiglio.</p> <p>Nel bagno accessibile al primo piano c’è da mettere la segnaletica e verificare la tazza wc.</p>

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Sistemazione con asfalto accesso disabili lato strada	Euro 180,00
B	Corrimano su uscita verso esterno scivolo lato destra	Euro 500,00
C	Segnaletica Bagno e verifica wc Bagno PT E P1.	Euro 120,00
D	Segnaletica indicazione rampe accesso disabili	Euro 250,00
TOTALE EURO		Euro 1.500,00

**SCHEDA N°20: PALAZZO SABBIETI (SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN DIRITTO CIVILE)**

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	<p>Ingresso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibile. <p>Edificio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibile tramite ascensore tranne che per i piani ammezzati;
Parcheggi:	Non ci sono parcheggi riservati in prossimità dell'ingresso principale. Non si possono ricavare sulla pubblica piazza.
Bagni:	Due bagni accessibili al primo e al secondo piano

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica sulla inaccessibilità dei piani ammezzati	Euro 50,00
TOTALE EURO		Euro 50,00

SCHEDA N°21: EDIFICIO VIA GIOCO DEL PALLONE

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Inaccessibile (va realizzata una rampa per rendere accessibile il piano inferiore). Edificio <ul style="list-style-type: none">• Inaccessibile;
Parcheggi:	Non ci sono parcheggi riservati in prossimità dell'ingresso principale. Non si possono ricavare.
Bagni:	Un bagno accessibile al piano terra non segnalato

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Pedana esterna ingresso principale piano inferiore	Euro 350,00
B	Segnaletica bagni	Euro 50,00
TOTALE EURO		Euro 400,00

SCHEDA N°22: ORTO BOTANICO

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Spazio esterno	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile, nonostante la morfologia dei viottoli
Parcheggi.	Non ci sono parcheggi riservati in prossimità dell'ingresso principale; sensibilizzare il Comune per realizzarlo.
Bagni	È presente un bagno accessibile

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica per riservare un parcheggio riservato (previa autorizzazione)	€ 80,00
TOTALE EURO		€ 80,00

SCHEDA N°23: EDIFICIO BIOLOGIA

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingresso <ul style="list-style-type: none">• Accessibile al piano seminterrato e terra; Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile Piano primo accessibile con ascensore Uscite di Sicurezza laterali impraticabili per la presenza di selciato; occorre creare una superficie adatta.
Parcheggi	Ci sono parcheggi riservati in prossimità dell'ingresso e sul parcheggio va rifatta la segnaletica orizzontale
Bagni	Ci sono bagni accessibili

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Rifacimento segnaletica orizzontale parcheggi riservati	Euro 200,00
B	Realizzazione di percorsi pavimentati per migliorare le vie di fuga a ridosso delle uscite di sicurezza	Euro 20.000,00
TOTALE EURO		Euro 20.200,00

SCHEDA N°24: EDIFICIO AREA EDILIZIA E UFFICIO GARE

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	Ingressi <ul style="list-style-type: none">• Ingresso principale non accessibile Ingresso secondario accessibile dal lato del parcheggio grazie alla presenza di uno scivolo; manca un campanello per richiedere l'accesso Edificio <ul style="list-style-type: none">• Accessibile con ascensore.• Non accessibili i piani ammezzati
Parcheggi	<ul style="list-style-type: none">• È presente un parcheggio riservato
Bagni	<ul style="list-style-type: none">• È presente un bagno accessibile al piano terra in prossimità dell'ascensore. Necessita di sostituzione di uno specchio con uno mobile

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Maniglione ascensore	Euro 150,00
B	Specchio reclinabile Bagno	Euro 280,00
C	Rifacimento segnaletica orizzontale parcheggio riservato e indicazione rampa disabili	Euro 120,00
D	Campanello accesso disabili	Euro 450,00
E	Indicazione inaccessibilità piani ammezzati	Euro 50,00
TOTALE EURO		Euro 1.050,00

**SCHEDA N°25: EDIFICIO SCIENZE MORFOLOGICHE E BIOCHIMICHE
COMPARATE**

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	<p>Ingressi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingressi accessibili <p>Edificio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibile • Non accessibile l'Aula Studio <p>Si consiglia la riorganizzazione delle funzioni per individuare una sala studio di facile accesso, mentre all'ultimo piano si consiglia una destinazione alternativa.</p>
Parcheggi	<ul style="list-style-type: none"> • Ci sono parcheggi riservati
Bagni	<ul style="list-style-type: none"> • Sono presenti bagni accessibili

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica orizzontale parcheggi segnalazione rampe	Euro 300,00
TOTALE EURO		Euro 300,00

**SCHEDA N°26: EDIFICIO “B” POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE E
POLO DEGLI STUDENTI “F. BIRASCHI”**

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	<p>Ingressi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli ingressi sono accessibili <p>Edificio</p> <ul style="list-style-type: none"> • I percorsi interni all’edificio sono tutti sullo stesso livello e le porte sono ampie. • Nell’uscita d’emergenza del laboratorio scientifico manca una pedana per abbattere il gradino del marciapiede in asfalto
Parcheggi	<ul style="list-style-type: none"> • È presente un parcheggio riservato attiguo all’edificio da sistemare segnaletica orizzontale
Bagni	<ul style="list-style-type: none"> • Nell’edificio sono presenti 5 bagni accessibili. va sostituito lo specchio in modo tale che arrivi fino al bordo superiore del lavandino.

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Rampa uscita d’emergenza del Laboratorio scientifico	Euro 100,00
B	Sostituzione e abbassamento specchi nei 5 bagni	Euro 800,00
C	Segnaletica bagno accessibile	Euro 100,00
D	Segnaletica orizzontale parcheggio riservato	Euro 100,00
TOTALE EURO		Euro 1.100,00

**SCHEDA N°27: CAMPUS UNIVERSITARIO – EDIFICIO SEDE
PROVVISORIA RETTORATO E BIBL. GIURIDICA**

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	<p>Ingressi</p> <ul style="list-style-type: none"> • ingressi accessibili al piano superiore e inferiore; l'accesso al piano superiore con rampa disabili con una aiuola pericolosa (occorre creare una delimitazione) <p>Edificio</p> <ul style="list-style-type: none"> • edificio accessibile;
Parcheggi	<ul style="list-style-type: none"> • sono presenti dei parcheggi riservati nelle vicinanze degli accessi. (sistemazione segnaletica orizzontale)
Bagni	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'edificio sono presenti due bagni. Nel bagno situato nel seminterrato, non c'è spazio accanto al water necessario per affiancare la carrozzina al wc, perché da un lato ci sono solo 30 cm di distanza dal muro, dall'altro lato è stato posizionato il lavandino. Vanno spostati i sanitari.

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Rifacimento impianti e spostamento sanitari bagno disabili al piano seminterrato	Euro 3.500,00
B	Cordolo di protezione aiuola	Euro 600,00
C	Sistemazione segnaletica orizzontale parcheggi riservati	Euro 400,00
TOTALE EURO		Euro 4.500,00

**SCHEDA N°28: CAMPUS UNIVERSITARIO – EDIFICIO SEDE
PROVVISORIA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA**

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	<p>Ingressi</p> <ul style="list-style-type: none"> Per accedere all'ingresso principale dell'edificio dal lato strada ci sono tre gradini senza corrimano, dai bordi non omogenei, di colore scuro è necessario fare delle segnalazioni cromatiche. <p>Edificio</p> <ul style="list-style-type: none"> Accessibile; i piani seminterrato e primo tramite due montacarichi di libero accesso (va prevista una chiave per abilitare l'utilizzo degli stessi). Al piano superiore c'è un'area adibita a sala studio, la cui accessibilità è limitata ad alcune postazioni vista la presenza di alcuni gradini. Nel seminterrato, le aule a gradoni hanno le pedate dei gradini di colore scuro che non permettono di discriminare la profondità della pedata della scala; è necessario fare delle segnalazioni cromatiche. Per accedere alle aule gradonate dall'esterno dovrebbe essere inserito un citofono o simile.
Bagni	<ul style="list-style-type: none"> E' presente un bagno accessibile al piano terra (vanno spostati il maniglione vicino al WC e abbassato lo specchio) e uno al piano seminterrato
Parcheggi	<ul style="list-style-type: none"> Sono presenti parcheggi riservati (fare ripassatura segnaletica orizzontale)

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Sistema di richiesta accesso alle aule gradonate	Euro 1.700,00
B	Sistemazione segnaletica orizzontale parcheggi	Euro 400,00
C	Segnalare i gradini delle scale non visibili	Euro 500,00
D	Chiave abilitazione dei 2 montacarichi	Euro 1.000,00
E	Bagno piano terra: spostamento maniglione e abbassamento specchio	Euro 400,00
TOTALE EURO		Euro 3.000,00

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE - SEDI DI CAMERINO

*Priorità 1;2;3;4.

** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno

Rif. Scheda	STRUTTURA	PRIORITA *	Problematiche Rilevate**	Interventi in corso previsti		Interventi da programmare	
				Descrizione	Costi previsti	Descrizione	Costi previsti
9	Palazzo Castelli -Botanica ed Ecologia	1	E			Pedana ingresso	€ 150,00
		1	B			Segnaletica bagno	€ 30,00
		1	E			Segnaletica ingresso	€ 30,00
		1	E			Dissuasori US via Leopardi	€ 400,00
TOTALE COSTI							€ 610,00
10	Aula ottagonale Edificio "G.D'Avack"	1	E			Campanello ascensore	€ 750,00
		1	P			Segnaletica parcheggi	€ 350,00
TOTALE COSTI							€ 1 100,00
11	Edificio Chimica Ex Carmelitane	1	P			Segnaletica parcheggi	€ 150,00
		1	E			Campanello ingresso e maniglione antipánico	€ 2 500,00
		1	E			Maniglione ascensore	€ 150,00
		1	B			Spostamento specchio Bagno	€ 50,00
TOTALE COSTI							€ 2 850,00

12	Edificio Polo Didattico delle Scienze "A"	1	P			Segnaletica parcheggi	€ 300,00
		1	E			Maniglione ascensore	€ 150,00
TOTALE COSTI							€ 450,00
13	Edificio Fisica	1	E			Maniglione ascensore	€ 300,00
		1	P			Segnaletica parcheggi	€ 50,00
TOTALE COSTI							€ 350,00
14	Centro di Ricerca Universitario / CHIP					Segnaletica rampa accesso per accesso edificio	€ 200,00
		1	E			Corrimano rampa accesso	€ 12 000,00
TOTALE COSTI							€ 12 200,00
15	Edificio Matematica Polo "Giachetta"	1	P			Segnaletica parcheggi	€ 200,00
		1	E			Sostituzione pulsantiera ascensore	€ 800,00
		1	E			Segnaletica orizzontale e verticale rampe accesso	€ 250,00
TOTALE COSTI							€ 1 250,00
16	Edificio Medicina Sperimentale - Farmacologia	1	P			Segnaletica parcheggi	€ 150,00
		1	B			Segnaletica bagni abbassamento allarme e specchi	€ 240,00
		1	E			Segnaletica rampe accesso	€ 200,00
TOTALE COSTI							€ 590,00

17	Edificio Scienze della Terra	1	P			Segnaletica parcheggi	€ 300,00
		1	E			Maniglione ascensore	€ 150,00
		1	E			Sistemazione accesso disabili al piano seminterrato	€ 300,00
TOTALE COSTI							€ 750,00
18	Edificio "Informatica 2"	1	P			Segnaletica parcheggi lato posteriore e di accesso alla rampa	€ 250,00
TOTALE COSTI							€ 250,00
19	Polo Informatico "Ludovici"	1	E			Sistemazione accesso lato strada	€ 180,00
		1	E			Corrimano scivolo lato destra	€ 500,00
		1	B			Segnaletica e verifica bagni	€ 120,00
		1	E			Segnaletica rampe accesso/uscita edificio	€ 250,00
TOTALE COSTI							€ 1 050,00
20	Palazzo Sabbieti (Scuola Specializzazione Diritto Civile)	1	E			Segnaletica per inaccessibilità del piani ammezzati	€ 50,00
TOTALE COSTI							€ 50,00
21	Edificio via Gioco del Pallone	1	E			Pedana ingresso piano inferiore	€ 350,00
		1	B			Segnaletica bagno	€ 50,00

TOTALE COSTI							€ 400,00
22	Orto Botanico	1	P			Segnaletica verticale parcheggio	€ 80,00
TOTALE COSTI							€ 80,00
23	Edificio Biologia	1	P			Segnaletica parcheggi	€ 200,00
		1	E			Realizzazione percorsi pavimentati per US	€ 21 000,00
TOTALE COSTI							€ 21 200,00
24	Edificio Area Edlizia e Ufficio Gare	1	E			Maniglione ascensore	€ 150,00
		1	B			Specchio bagno	€ 280,00
		1	P			Segnaletica parcheggi e indicazione accesso	€ 120,00
		1	E			Campanello accesso disabili	€ 450,00
		1	E			Segnaletica inaccessibilità piani ammezzati	€ 50,00
TOTALE COSTI							€ 1 050,00
25	Edificio Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate	1	P			Segnaletica parcheggi e indicazione accesso	€ 300,00
TOTALE COSTI							€ 300,00
26	Edificio Polo Didattico delle Scienze "B" e Polo degli Studenti "F. Biraschi"	1	E			Rampa laboratorio	€ 100,00
		1	B			Sostituzione/abbassamento specchi bagni	€ 800,00
		1	B			Segnaletica bagni	€ 100,00

		1	P			Segnaletica parcheggi	€ 100,00
TOTALE COSTI							€ 1 100,00
27	Campus Universitario - Sede provvisoria Rettorato e Biblioteca Giuridica	1	B			Rifacimento bagno piano seminterrato	€ 3 500,00
		1	E			Cordolo rampa	€ 600,00
		1	P			Segnaletica parcheggi	€ 400,00
TOTALE COSTI							€ 4 500,00
28	Campus Universitario - Sede provvisoria Scuola di Giurisprudenza	1	E			Sistema di richiesta accesso alle aule gradonate	€ 1 700,00
		1	P			Segnaletica parcheggi	€ 400,00
		1	E			Striscie per visibilità gradini	€ 500,00
		1	E			installazione chiavi montacarichi	€ 1 000,00
		1	B			Spostamento maniglione e specchio bagno PT	€ 400,00
TOTALE COSTI							€ 4 000,00
TOTALE GENERALE							€ 54 130,00

SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SCHEDA N°29: POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE;

SCHEDA N°29: POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE

A: Scheda di Rilievo

Spazio Esterno/Edificio	Descrizione
Edificio	1) Ingressi <ul style="list-style-type: none">• Ingresso principale accessibile, 2) Edifici <ul style="list-style-type: none">• Accessibile, il piano 1 e piano – 1 accessibili tramite ascensore (aggiungere segnaletica).
Parcheggi	Sono presenti parcheggi riservati (esterno pubblico)
Bagni	E' presente un bagno accessibile al piano terra e al primo piano mancante di segnaletica, campanello allarme, doccetta, maniglioni; posizionare più in basso lo specchio, necessari alcuni lavori di manutenzione

B: Lavori e costi previsti

Sigla (vedi Planim. Allegata)	Descrizione Lavori	Costi Euro (IVA compresa)
A	Segnaletica ascensore (per i 3 piani)	Euro 150,00
B	Bagno: installare segnaletica, campanello allarme, doccetta, maniglioni e posizionare più in basso lo specchio; lavori di manutenzione;	Euro 1350,00
TOTALE EURO		Euro 1.500,00

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE - SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

*Priorità 1;2;3;4.

** E: edificio; P: parcheggio; B:bagno

Rif. Scheda	STRUTTURA	PRIORITA *	Problematiche Rilevate**	Interventi in corso previsti		Interventi da programmare	
				Descrizione	Costi previsti	Descrizione	Costi previsti
29	Polo Didattico delle Scienze	1	E			Segnaletica ascensore	€ 150,00
		1	B			Segnaletica e manutenzione bagni	€ 1 350,00
TOTALE COSTI							€ 1 500,00
TOTALE GENERALE							€ 1 500,00

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

	1 Annualità	2 Annualità	3 Annualità	4 Annualità	5 Annualità
SEDI DI ASCOLI PICENO					
1 Complesso SS. Annunziata					
Segnaletica parcheggio e ingresso		x			
Manutenzione porta	x				
Manutenzione bagni		x			
2 Edificio Lungo Castellano					
Lavori bagni				x	
3 Edificio Sant'Angelo Magno					
Segnaletica istruzione accesso all'edificio	x				
4 Edificio Polo delle Scienze e Lab. Restauro					
Segnaletica parcheggi		x			
COSTI TOTALI PER ANNUALITA' Euro	€ 300,00	€ 1.450,00	€ 0,00	€ 1 370,00	€ 0,00
SEDI DI MATELICA					
5 Polo Ex Saipem					
INTERVENTI NON PREVISTI					
6 Ospedale Veterinario Grandi animali					
INTERVENTI NON PREVISTI					
7 Ospedale Veterinario Piccoli animali					
INTERVENTI NON PREVISTI					
8 Edificio Ex Ospedale San Sollecito					
INTERVENTI NON PREVISTI					
COSTI TOTALI PER ANNUALITA' Euro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SEDI DI CAMERINO					
9 Palazzo Castelli-Botanica ed Ecologia					
Pedana ingresso	x				
Segnaletica bagno	x				
Segnaletica ingresso	x				
Dissuasori US via Leopardi	x				
10 Aula ottagonale Edificio "G.D'Avack"					
Campanello ascensore		x			
Segnaletica parcheggi	x				

11 Edificio Chimica Ex Carmelitane					
Segnaletica parcheggi			X		
Campanello ingresso e maniglione antipanico		X			
Maniglione ascensore				X	
Spostamento specchio Bagno		X			
12 Edificio Polo Didattico delle Scienze "A"					
Segnaletica parcheggi			X		
Maniglione ascensore				X	
13 Edificio Fisica					
Maniglione ascensore				X	
Segnaletica parcheggi			X		
14 Centro di Ricerca Universitario / CHIP					
Segnaletica rampa accesso per accesso edificio	X				
Corrimano rampa accesso		x (1/3)	x (2/3)		
15 Edificio Matematica Polo "Giachetta"					
Segnaletica parcheggi		X			
Sostituzione pulsantiera ascensore				X	
Segnaletica orizzontale e verticale rampe accesso	X				
16 Edificio Medicina Sperimentale - Farmacologia					
Segnaletica parcheggi		X			
Segnaletica bagni abbassamento allarme e specchi			X		
Segnaletica rampe accesso				X	
17 Edificio Scienze della Terra					
Segnaletica parcheggi			X		
Maniglione ascensore				X	
Sistemazione accesso disabili al piano seminterrato	X				
18 Edificio "Informatica 2"					
Segnaletica parcheggi lato posteriore e di accesso alla rampa	X				
19 Polo Informatico "Ludovici"					
Sistemazione accesso lato strada	X				

Corrimano scivolo lato destra			x		
Segnaletica e verifica bagni	x				
Segnaletica rampe accesso/uscita edificio	x				
20 Palazzo Sabbieti (Scuola Specializzazione Diritto Civile)					
Segnaletica per inaccessibilità del piani ammezzati	x				
21 Edificio via Gioco del Pallone					
Pedana ingresso piano inferiore				x	
Segnaletica bagno				x	
22 Orto Botanico					
Segnaletica verticale parcheggio			x		
23 Edificio Biologia					
Segnaletica parcheggi		x			
Realizzazione percorsi pavimentati per US		x(1/3)	x(1/3)	x(1/3)	
24 Edificio Area Edlizia e Ufficio Gare					
Maniglione ascensore				x	
Specchio bagno			x		
Segnaletica parcheggi e indicazione accesso		x			
Campanello accesso disabili		x			
Segnaletica inaccessibilità piani ammezzati	x				
25 Edificio Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate					
Segnaletica parcheggi e indicazione accesso				x	
26 Edificio Polo Didattico delle Scienze "B" e Polo degli Studenti "F. Biraschi"					
Rampa laboratorio		x			
Sostituzione/abbassamento specchi bagni					x
Segnaletica bagni				x	
Segnaletica parcheggi					x
27 Campus Universitario - Sede provvisoria Rettorato e Biblioteca Giuridica					
Rifacimento bagno piano seminterrato					x
Cordolo rampa				x	
Segnaletica parcheggi		x			
28 Campus Universitario - Sede provvisoria Scuola di Giurisprudenza					

Sistema di richiesta accesso alle aule gradonate		x			
Segnaletica parcheggi		x			
Striscie per visibilità gradini	x				
Installazione chiavi montacarichi			x		
Spostamento maniglione e specchio bagno PT	x				
COSTI TOTALI PER ANNUALITA' Euro	€ 3 560,00	€ 18 370,00	€ 17 620,00	€ 10 030,00	€ 4 550,00
SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO					
29 Polo Didattico delle Scienze					
Segnaletica ascensore	x				
Segnaletica e manutenzione bagni	x				
COSTI TOTALI PER ANNUALITA' Euro	€ 1 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI GENERALI PER ANNUALITA' Euro	€ 5 360,00	€ 19 820,00	€ 17 620,00	€ 11 400,00	€ 4 550,00
TOTALE GENERALE Euro	€ 58 750,00				